

# Внимание


- Датчик должен устанавливаться сервисным инженером
- Перед установкой внимательно прочтите данное руководство.
- Данное устройство предназначено исключительно для автоматических раздвижных дверей.
- При установке датчика убедитесь, что в зоне обнаружения нет движения.

#### Чертеж и описание компонентов [MM] 125 38 43 36 (1) (10) (1) Разъем питания (2) Монтажные отверстия 9 1 (3) Светодиодный индикатор работы (4) Винты регулировки ширины луча (5) Винт регулировки угла луча (6) Функциональный переключатель (7) Потенциометр чувствительности (8) Двухпозиционные дип переключатели (9) Окно обнаружения(10) Инструмент для регулировки

### Технические характеристики


Цвет от 2,0 до 3,5 м Высота монтажа Способ обнаружения : Активное инфракрасное отражение Регулировка угла наклона по глубине :12-24 В переменного тока (50/60 Гц) Источник питания \*2 Безопасность / тестовый выход : Оптический соединитель (NPN) Уровень шума <70dBA Рабочая температура :-20 to +55°C Рабочая влажность :<80% Степень защиты ІР : 320g (11.2oz )


Таблица индикаторов неис	справности датчика
Статус	Цвет индикатора работы
Настройка	Желтый мигающий
Режим ожидания ( установки)	Желтый
Режим ожидания (рабочий)	Зеленый
Обнаружение (1-й ряд)	Синий
Обнаружение 2-го ряда	Красный мигающий
Обнаружение 3-го ряда	Красный
Обнаружение микроволн	Оранжевый
Ошибка настройки	Мигает красным и зеленым
Насыщенность сигнала	Медленное зеленое мигание
Неисправность датчика	Быстрое зеленое мигание



# Область обнаружения

Если дип переключатель 15 установлен в положение ON, активируется зона обратной связи, которая обеспечивает дополнительную безопасность при превышении порогового значения. Если функция обратной связи не требуется, установите переключатель 15 в положение ОFF. Не настраивайте 2-й ряд лучом в проем, независимо от настройки переключателя dip 15.





#### Зона обнаружения АИР-Высота установки: 2,2 м Регулировка угла наклона +6° Чувствительность: М □ Зона обнаружения Монтажная поверхность : Зона обнаружения D : Зона обнаружени 3-й ряд 🚰 🕶 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 🕶 🖜 Радар Высота установки: 2,2 м 1000 Регулировка по вертикали +35°Чувствительность: Н скорость обнаружения объекта : 50mm / sec 2000 2000 1000 1000 2000 : Зона обнаружени На диаграмме показано изменение зоны обнаружения в зависимости от высоты установки датчика 2.20 3.00 3.50 2.00 2.50 2.70 0.05 0.06 0.07 0.074 80.0 0.09 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 D 0.34 0.39 0.23 0.39 0.48 0.53 1.03 0.59 0.65 0.74 0.80 0.89 G 1.21 1.33 1.51 1.63 1.81 2.11 1.86 2.05 2.32 2.51 2.79 3.25 2.52 2.78 3.15 3.40 3.79 4.42 Фактическая зона обнаружения может уменьшаться в зависимости от окружающего освещения, цвета/материала объекта или пола, а также скорости проникновения объекта. Датчик может не сработать, если скорость приближающегося объекта или человека ниже 50 мм/сек. или превышает 1500 мм/сек.

### <u>Установка</u>

- . Закрепите монтажный шаблон в нужном монтажном положении. См. таблицу ниже
  - 2. Просверлите два монтажных отверстия диаметром 3,4 мм
  - З. Чтобы пропустить кабель через коллектор, просверлите отверстие для подключения диаметром 8 мм.

  - 5. Снимите крышку корпуса. Закрепите датчик на монтажной поверхности с помощью двух крепежных винтов
    - Н: Высота проема
    - Ү : Расстояние между верхом проема и датчиком Х : Расстояние между дверью и монтажной поверхностью
- Дверь ПОЛ

X	2.00	2.30	2.50	2.80	3.00	3.50
0						
0.05	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0
0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0
0.15	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0
0.20	-	0.09	0.10	0.10	0.10	0
0.25	-	-	0.09	0.09	0.09	0
0.30	-	-	-	-	-	0

[m]

Не устанавливайте датчик в нижней части проема Примечание

<mark>Обязательно закрепите монтажный шаблон а в последствии датчик, как</mark> <u>/</u>!\ Внимание писано в таблице выше, в противном случае зона обнаружения может работать не корректно.

Подсоедините кабель к контроллеру двери, как показано ниже.

 Красный (+) ☐ 2.Черный (-) ☐ 3.Белый(+) радар (выход) ☐ 5.Желтый(+) (тестовый выход) 6.3еленый (-) Безопасность 7.Коричневый+) 8 Фиолетовый(-) Радар (Тестовый вход)

1	<b>←</b>	От 12 до 24 В переменного тока±10% / от 12 до 30 В постоянного тока±10%
2	• <u> </u>	Реле NO/ 50 B 0,3 A макс.
3		соединитель (NPN) / Напряжение: от 5 до 30 В постоянного тока
4	•	Оптический соединитель / Напряжение: от 5 до 30 В постоянного тока
5	o	Оптический соединитель / Напряжение: от 5 до 24 В постоянного тока

∕ предупреждение Перед началом процедуры убедитесь, что питание выключено. При продевании кабеля через отверстие не разрывайте защитный экран, иначе это может привести к поражению электрическим током или поломке датчика

2.Подайте питание на датчик. Отрегулируйте область обнаружения и установите переключатели dip (Смотрите раздел НАСТРОЙКИ 4. Настройки переключателя Dip)

При включении питания или после изменения настроек не входите в зону обнаружения более чем на 10 секунд, чтобы включить функцию обнаружения присутствия.

Не прикасайтесь к переключателям перед включением питания, в противном случае произойдет ошибка После переключения переключателей и/или потенциометра не забудьте нажать функциональный переключатель в течение 2 секунд.


Установите крышку корпуса на место.

Если необходимо обнажить проводку, выломайте заглушку,

Не используйте датчик без чехла. предупреждение При использовании разъема для подключения кабеля установите датчик в помещении или наденьте дождевик (приобретается отдельно), в противном случае возможно поражение электрическим током или поломка датчика

# Регулировка

# Регулировка угла глубины зоны



При установке 2-го ряда вплотную к двери следуйте инструкциям по установке дип переключателя 16,


Убедитесь, что зона обнаружения не пересекается с дверью, и рядом с зоной обнаружения нет объектов с высокой отражающей способностью, в противном случае могут возникнуть ошибки работы датчика.

# 1-1 Регулировка зоны обнаружения






Используйте инструмент регулировки площади (А), как показано выше, чтобы изменить угол глубины




# 1-2 Настройки радара

Инструмент для корректировки площади





Используйте инструмент регулировки площади, как показано выше, чтобы изменить угол и глубину




#### Регулировка ширины зоны 2-1 Регулировка зоны обнаружения

Отрегулируйте ширину зоны обнаружения с помощью регулировочных винтов, отключив лучи обнаружения как показано на рисунке ниже. лучи 1,2,3 лучи 10,11,12




Винты для регулировки ширины обнаружения

При настройке ширины зоны обнаружения обязательно поворачивайте регулировочные винты до щелчка.



#### 2-2 Настройка радара

Чтобы отрегулировать ширину зоны обнаружения радара, используйте узкую линзу, как показано на рисунке ниже.



# **3** Регулировка чувствительности

Отрегулируйте зону обнаружения радара с помощью потенциометра. После этого обязательно нажмите функциональный переключатель на 2 секунды.



#### Настройки ДИП переключателя

После изменения настроек обязательно нажмите на функциональный переключатель в течение 2 секунд.



Когда переключатель дип 15 установлен в положение ОN, функция обратного просмотра (1-й ряд) активна.

#### Таблица 2

ДИП 15

Защита спины

Настр	ойки AIR	Настройки	і радара	Други	е настройн	(V
	Φ	ункция		Уста	новка	
		,				_

	Функция	Уста		новка		Комментарий
дип 1 дип 2	Чувствительность	Низкий 1 2 2.0 to 3.0м	Средний 1 2 2.0 to 3.0м	1 2	Высокий + 1 2 3.0 to 3.5м	Установите чувствительность в соответствии с высотой установки. Значения, указанные ниже, являются только справочными.
ДИП 3 ДИП 4	Таймер присутствия	30сек 3 4	60сек • • • • 3 4	180сек • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	600сек • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	установка таймера присутствия. Чтобы включить функцию обнаружения присутствия, не входите в зону обнаружения в течение 10 секунд после установки таймера.
дип 5 дип 6	Частота	1 6	2 • • 5 6	3 • 5 6	4 • • • 5 6	При использовании более двух датчиков, расположенных близко друг к другу, установите разную частоту для каждого датчика.
дип <i>т</i>	Тестовый выход (на дверной контроллер)	Высокий 7	Низкий <u>●</u> 7			Н/Д
дип 8	Тестовый вход (от дверного контроллера)	Высокий	Низкий • 8			Время задержки между тестовым входом и выходом для обеспечения безопасности тестирования составляет 10 мс.
дип 9	Направление	общий • 9	однонаправ ленный • 9			Если переключатель дип 9 установлен в однонаправленное положение, это позволяет двери начать закрываться когда человек отходит от двери.
дип 10	Автоопределение	OFF 10	ON 10			Когда дип 10 установлен в положение ON, можно обнаружить человека, в зоне обнаружения движения. Активно только если переключатель дип 9 установлен в однонаправленное положение.
ДИП 11	N/A	N/A	N/A			Н/Д
ДИП 12	Активационный выход	N.O. 12	N.C. 12			Выберите контакт N.O/N.C для активации открывания
ДИП 13	Работа шторы безопасности.	штора  13	штора + радар 13			Когда переключатель дип 13 включен, датчик выдает сигналы безопасности и активации одновременно при любом срабатывании.
ДИП 14	Самоконтроль	Включить • 14	Отключить • 14			Если дверь остается открытой, а индикатор работы быстро / медленно мигает зеленым, установите переключатель дип 14 в положение "Отключить". В соответствии с EN16005 установите для функции самоконтроля значение "Включить".

Включить

# Регулировка

Дип 16	Режим установки	OFF 16	ON • 16	вход	После установки ряда выключите переключатель дип 16. В режиме установки активным остается только 2-й ряд, а индикатор работы горит желтым цветом.
--------	-----------------	-----------	---------------	------	---

# Проверка

Вход			Power OFF	Вне зоны обнаруже ния		Вход в зону 3го ряда	Вход в зону 2го ряда	Вход в зону 1го ряда
Статус				Режим ожидания	Активировано обнаружение движения	Активировано обнаружение движения / присутствия		
Светодиодный индикатор		не горит	Зеленый	Оранжевый	красный	красный мигающий	синий	
Активац ионный	12 N.O.	Безопасность	~/~	~~~			~/~	
выход	12 N.C.	13	~~		~~~			
Безопасн ость /	7	Высокий	OFF		ON	·	OFF	
Тест	7 🖣 Низкий		OFF	OFF		ON		

\*3.2V@10mA Min.4.5V(no load)

# Проинформируйте владельца здания / оператора

#### <u>/!</u>\Вниамание

- 1. В случае загрязнения протрите сенсор влажной тканью. Не используйте чистящие средства / растворители.
- 2. Не мойте датчик водой.
- 3. Не разбирайте, не перестраивайте и не ремонтируйте датчик самостоятельно.
- 4. Для изменении настроек обратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию 5. Не закрашивайте окно обнаружения.
- 6. Не размещайте в зоне обнаружения движущиеся или излучающие свет объекты (например, растения, светильники и т.д.).

# Диагностика

Управление дверью	Индикатор работы	Возможная причина	Возможное решение.			
Дверь не	Нет	Неправильное напряжение питания.	Установите указанное напряжение.			
открывается,		Неправильное подключение.	Проверьте провода и разъем.			
когда человек	Нестаби	Расположение зоны обнаружения.	Проверьте НАСТРОЙКИ 1, 2,3 и 4.*			
входит в зону обнаружения.	льный	Чувствительность слишком низкая.	Увеличте чувствительность.*			
оонаружения.		Таймер кратковременного присутствия	Увеличте время таймера присутствия.*			
		Грязное окно сенсора обнаружения.	Протрите окно сенсора влажной тканью. Не используйте растворители и химию			
	Правильный	Неправильное подключение.	Проверьте провода и разъем.			
Дверь открывается,	Нестаби льный	Объекты, которые движутся или излучают свет в зоне обнаружения.	Удалите предметы.			
когда в зоне обнаружения никого нет.	, Johnson	Область обнаружения перекрывается с другим датчиком.	Проверьте таблицу 2 переключателей 5, 6.*			
никого нет.		Капли воды на стекле детектора.	Протрите окно сенсора влажной тканью. Не используйте химию или растворители.			
		Зона обнаружения перекрывается дверью	Установите область обнаружения на "глубокую" (внешнюю). *			
		Слишком высокая чувствительность.	Установите более низкую чувствительность.*			
		Идет дождь или снег	Установить переключатель дип 9			
Дверь остается открытой	Правиль ный	Изменение зоны обнаружения	Проверьте переключатели с 1 по 4 в таблице 2* Если проблема не устраняется, выполните сброс питания датчика.			
		Неправильное подключение.	Проверьте провода и разъем.			
		Ошибка настройки ДИП	Проверьте дип переключатели 7, 8, 12, 14.			
	Желтый	Режим установки установлен в положение ВКЛ.	Установите переключатель дип16 в ВЫКЛ.*			
	Быстрое зеленое	Чувствительность слишком низкая.	Увеличьте чувствительность.* Установите ширину обнаружения на "широкую".			
	мигание	Engaves sine of constrained		Протрите сенсорное окно влажной тканью. Не используйте химию или растворители.		
		Неисправность датчика	Обратитесь к сервисному инженеру			
	Медленное зеленое мигание	Насыщенность сигнала (2-й или 3-й ряд)	Удалите из зоны обнаружения отражающие объекты. Уменьшите чувствительность.* Измените угол глубины обнаружения.			
		Зона обнаружения перекрывается дверью	Установите область обнаружения на "глубокую". (снаружи)			
	Мигание красным и зеленым светом	Ошибка настройки двухпозиционного переключателя и/или потенциометра	После изменения любых настроек обязательно нажмите на функциональный переключатель в течение 2 секунд.			
Правильная эксплуатация	Медленное зеленое мигание	Большая насыщенность сигнала	Удалите из зоны обнаружения отражающие объекты. Уменьшите чувствительность.* Измените угол глубины зоны для воздушной зоны.			

<sup>\*</sup>После изменения любых настроек обязательно нажмите на функциональный переключатель в течение 2 секунд.